



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG

"Terra do Pai da Aviação"

Endereço: Rua Treze de Maio, n.º 365, Centro, Santos Dumont, CEP n.º 36.240-000

Telefone: (32) 3252-9600

E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

Sítio: <http://www.camarasd.mg.gov.br/>

INDICAÇÃO Nº: 13065/2018

ASSUNTO: Manutenções na cidade

DE: Conrado Luciano Baptista // conradovereador@gmail.com

DESTINATÁRIO: Ilustríssimo Sr. Claudio Paes, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Santos Dumont, 06 de agosto de 2018.

Venho, no uso de minhas atribuições regimentais, legais e constitucionais, mui respeitosamente, com cordiais saudações, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 93¹ do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação, que foi apreciada pelo Poder Legislativo Municipal: **solicitar a manutenção de vários pontos da nossa cidade que estão causando prejuízos à população.**

Durante o recesso do legislativo municipal, acompanhei, a pedidos de munícipes de Santos Dumont, a situação de vários pontos da cidade que carecem urgentemente da atuação da Prefeitura para solucionar alguns problemas que moradores das regiões estão enfrentando.

O primeiro ponto a ser tocado é a situação do Bairro Boa Vista. Estive presente pela região no dia 14 de julho, sábado, para averiguar a situação, após muitos relatos de descaso com as vias. Tanto pelos relatos quanto pelo que averigui pessoalmente, é evidente a precariedade da pavimentação, onde os

¹ "Art. 93. Indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de interesse público, dispensado o parecer de Comissões Permanentes." (Regimento Interno da Câmara Municipal).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG

"Terra do Pai da Aviação"

Endereço: Rua Treze de Maio, n.º 365, Centro, Santos Dumont, CEP n.º 36.240-000

Telefone: (32) 3252-9600

E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

Sítio: <http://www.camarasd.mg.gov.br/>

bloquetes estão completamente soltos, causando valas enormes em vários pontos pelo bairro.

As valas recorrentes da movimentação dos bloquetes no chão representam um perigo iminente aos motoristas e ciclistas que dependem do caminho para chegar em suas casas, ir trabalhar, etc, bem como para os pedestres, que estão sujeitos a serem atingidos por acidentes quaisquer.

Enviei à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos o Ofício nº 298/2018, no dia 16 de julho, mas não obtive retorno e a situação permanece precária na região.

O segundo ponto trata-se da Rua José Carlos Tomé da Rocha, localizada no Bairro Córrego do Ouro, onde me foi relatado que houve uma obra, sob responsabilidade do empreendimento Bela Vista, que não contou com finalização dos serviços, deixando a via esburacada e com os bloquetes completamente desajustados.

A situação é ainda mais desconfortável em decorrência das chuvas frequentes, pois como consequência do desajuste dos bloquetes, a rua está repleta de barro, inclusive os passeios, sendo um grande problema tanto para motoristas ao subir a rua (que podem ser surpreendidos com derrape do carro), quanto para os pedestres que dependem do passeio e podem vir a escorregar com o barro acumulado.

Ainda no Bairro Córrego do Ouro, na Rua Giovani Peduzzi, a via está repleta de barro e sem asfalto, dificultando muito o acesso de pedestres e motoristas.

Trago ainda outro ponto que necessita de atuação do Executivo, dessa vez na Rua José Palmiere, Bairro Santo Antônio, onde há um verdadeiro atoleiro que tem impossibilitado a ida e vinda de carros e dificultado o acesso de pedestres.

Constatei também problemas em vários pontos da zona rural de Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG

"Terra do Pai da Aviação"

Endereço: Rua Treze de Maio, n.º 365, Centro, Santos Dumont, CEP n.º 36.240-000

Telefone: (32) 3252-9600

E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

Sítio: <http://www.camarasd.mg.gov.br/>

Dumont, como o acesso à Ponte Preta, que está muito ruim, bem como a estrada de Campo Alegre. Em período de chuva, é importante que haja constante manutenção nessas estradas, é importante que estes problemas emergentes sejam resolvidos rapidamente, pois prejudicam os moradores da região rural.

Também na zona rural, na região das "Perobas de Cima", na comunidade de Soledade, em Patrimônio dos Paivas, Conceição do Formoso e São João da Serra, vários pontos da estrada de acesso também estão danificados:

Especificamente na estrada de acesso a Soledade, próximo à Igreja do Evangelho Quadrangular, uma preocupação dos moradores da região é quanto a um mata-burro que se encontra exatamente em uma curva, podendo vir a ocasionar acidentes.

Coloco-me à disposição para esclarecer qualquer dúvida, e aguardo uma resposta por escrito.

Termos em que, atenciosamente, peço deferimento.

Conrado Luciano Baptista

Vereador - PT

Santos Dumont/MG

(32) 9 6166-6810 / 9 8822-4227 (WPP)