



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG

"Terra do Pai da Aviação"

Endereço: Rua Treze de Maio, n.º 365, Centro, Santos Dumont, CEP n.º 36.240-000

Telefone: (32) 3252-9600

E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br

Sítio: <http://www.camarasd.mg.gov.br/>

INDICAÇÃO Nº: 13096/2018

ASSUNTO: Constante queda de energia na Comunidade de Mantiqueira

DE: Conrado Luciano Baptista // conradovereador@gmail.com

DESTINATÁRIO: Ilustríssimo(a) Representante da Agência Nacional de Energia Elétrica

Endereço: Setor de Grandes Áreas Norte, n.º 603 – Asa Norte, Brasília/DF – CEP n.º 70830-030

Santos Dumont, 29 de outubro de 2018.

Venho, no uso de minhas atribuições regimentais, legais e constitucionais, mui respeitosamente, com cordiais saudações, à presença de Vossa Senhoria, em conformidade com o artigo 93¹ do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação, que foi apreciada pelo Poder Legislativo Municipal: **solicitar a atuação da ANEEL quanto à constante queda de energia na Comunidade de Mantiqueira em Santos Dumont/MG.**

Alguns moradores da Comunidade de Mantiqueira, em Santos Dumont/MG relataram a mim, recentemente, que a energia elétrica no local tem tido constantes quedas quando há qualquer indício de chuva ou mesmo ventania. Essas quedas, inclusive, têm durado horas e deixado os moradores aflitos, além de estar prejudicando os produtores rurais que têm maquinários e dependem da eletricidade para que funcionem constantemente. Produtores de laticínio, por

¹ "Art. 93. Indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de interesse público, dispensado o parecer de Comissões Permanentes." (Regimento Interno da Câmara Municipal).



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG

"Terra do Pai da Aviação"

Endereço: Rua Treze de Maio, n.º 365, Centro, Santos Dumont, CEP n.º 36.240-000

Telefone: (32) 3252-9600

E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br


Sítio: <http://www.camarasd.mg.gov.br/>

exemplo, correm o risco de perder toda a produção com a falta da eletricidade para a refrigeração dos produtos, pois há máquinas que carecem de estar ligadas o tempo todo.

É compreensível que haja interferência na chegada de energia quando há algum tipo de tempestade ou ventos muito fortes, no entanto, solicito a atuação da ANEEL para que esta interferência não aconteça de maneira tão constante, já que os problemas relatados não são necessariamente originados de grandes tempestades, mas sim de qualquer indício de chuva, ainda que apenas uma ventania, como dito anteriormente.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para esclarecer qualquer dúvida, podendo me reunir para discutir o assunto, e encerro na certeza de ser atendido.

Termos em que, atenciosamente, peço deferimento e despeço cordialmente.


Conrado Luciano Baptista
Vereador
Santos Dumont/MG
(32) 3252-9600 / 3252-9600 (ZIPP)