



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

"Terra do Pal da Aviação"

dorivalmarcos@camarasdumont.gov.br

REQUERIMENTO Nº 13066/2025

VEREADOR: DORIVAL MARCOS DE OLIVEIRA

DESTINATÁRIO(S): SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Santos Dumont, 09 de Junho de 2025.

O Vereador DORIVAL MARCOS DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 e seguintes do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário do Legislativo Municipal do seguinte Requerimento:

Com os respeitáveis cumprimentos, solicitar que esta Secretaria possa analisar, resolver e informar sobre o problema de afundamento na pavimentação na Travessa do Ferroviários com a Rua Vereador João Venâncio dos Reis, visto que em Comunicação recebida por este vereador da COPASA foi relatado pela empresa que foi constatado que a rede de água pluvial de diâmetro nominal (DN) 500mm está danificada, causando o abatimento na pavimentação. A empresa COPASA alega que não foram encontrados problemas na rede de esgoto, e com base nessas informações o reparo é de responsabilidade da Prefeitura. Essa solicitação se torna urgente visto que os moradores daquele local vêm sofrendo com várias intervenções e sem uma solução definitiva da situação.

Certo de poder contar com a atenção dispensada,
Sem mais, subscrevo-me.

DORIVAL MARCOS DE OLIVEIRA
Vereador

Nº 1.815/2025 – GRUA

Ubá, 19 de maio de 2025

Excelentíssima Senhora
Dorival Marcos de Oliveira
Vereador
Santos Dumont/MG

Referência / Assunto: Ofício nº 200/2025 – Reparo Rede de Esgoto – Santos Dumont/MG

Senhor Vereador,

A par de cumprimentá-lo, informamos que, em 17/04/2025, a equipe de manutenção da Copasa esteve na Rua Tv. Dos Ferroviários com a Rua Vereador João Venâncio dos Reis, conforme ordem de serviço nº 125865585401, para verificar o problema relatado.

Durante a inspeção, foi constatado que a rede de água pluvial de diâmetro nominal (DN) 500 mm está danificada, causando abatimento na pavimentação. No entanto, verificou-se que não há problemas na rede de esgoto.

Com base nas informações levantadas e na inspeção realizada, esclarecemos que o reparo solicitado não é responsabilidade da Copasa, pois a rede de esgoto está íntegra no local.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos posteriores que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

PÚBLIO REIS
PEREIRA-06771896681

Assinatura digital por Ofício nº 200/2025
CPF: 06771896681
Data: 2025.05.19 11:05:04 AM

Públio Reis Pereira

Gerência Regional Ubá